

ACEITE-CERA **RAPID**

¡El renombrado Aceite-Cera, en una versión de secado rápido!



3232 Incoloro
satinado



3262 Incoloro
mate



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Acabado profesional de protección para madera incoloro, de secado rápido, que combina las ventajas de aceites y ceras naturales en un único producto. Aceite-Cera Rapid Osmo es resistente a la suciedad, el agua y el desgaste, y suaviza la superficie. En comparación con los acabados convencionales, la utilización de ingredientes vegetales crea una coloración más uniforme y un aspecto más armonioso.

Aplicación simple, sin imprimación ni lijado intermedio, lo que ahorra tiempo y dinero. Idóneo para madera; la superficie microporosa permite respirar a la madera y reduce la hinchazón y contracción. Es resistente a vino, cerveza, cola, café, te, zumos de fruta, leche y agua, según DIN 68861-1A (no deja manchas de agua).

Una vez seco, el recubrimiento es inocuo para humanos, animales y plantas, e idóneo para juguetes infantiles (según norma europea EN 71.3) y resistente a saliva y sudoración, según norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

USO RECOMENDADO

Aceite-Cera Rapid Osmo es ideal para proteger todo tipo de suelos de madera tales como tarima maciza, multicapa, tablilla, tableros OSB y suelos de corcho, así como mobiliario.

INGREDIENTES

Basado en aceites y ceras vegetales (aceites de girasol, cardo y soja; ceras de carnauba y candelilla), parafina, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i):500 g/l COV (2010). Este producto contiene máx. en COV 500 g/l.

Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad:0.88-0.95 g/cm³

Viscosidad: 25-45s según EN ISO 2431/4 mm, tixotrópico

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad:35-52° C, según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y sin escarcha (humedad máxima de la madera 18%).

Osmo Aceite-Cera Rapid está listo para usar, por favor no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar anteriores recubrimientos microporosos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse completamente. Como regla general, debe llevar una mascarilla anti-polvo durante el lijado. Rellenar las grietas, juntas longitudinales o agujeros en la madera (con Masilla Rejuntado Osmo). Lijar la madera meticulosamente. Empezar con un grano rugoso y acabar el lijado con grano P120-150 para suelos; para mobiliario acabar con P180-240. Antes de aceitar la superficie, aspirar o barrer el polvo.

El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previamente, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.



SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar una capa fina y uniforme sobre madera limpia y seca, a lo largo de la fibra de la madera, con una Brocha Osmo, Rodillo Microfibras Osmo o un paño, y extender adecuadamente en no más de 10-15 minutos. Eliminar cualquier exceso de producto.

Dejar secar durante 4 - 5 horas aproximadamente, con buena ventilación.

Posteriormente, aplicar una segunda capa también fina y rápida.

En caso de renovación de superficies previamente aceitadas, normalmente es suficiente con una sola capa, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Limpiador de Brochas y Disolvente Osmo (sin bencenos).

TIEMPO DE SECADO

4 - 5 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa).

Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca.

Después de 2-3 semanas aproximadamente, el tratamiento está totalmente endurecido.

RENDIMIENTO

1 litro cubre aproximadamente 24 m² con una capa.

El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Los aceites acentúan los tonos de la madera (efecto mojado permanente). Aplicar el producto en exceso y con ventilación insuficiente provoca demoras en el tiempo de secado.

Para maderas ricas en extractos (por ejemplo, Wengé, Merbau, Jatoba, etc.) recomendamos utilizar Aceite-Cera Extra Líquido Osmo. Se recomienda una prueba previa.

En las superficies de corcho, y debido a su gran absorción, asegúrese de que el acabado se aplica en una capa especialmente fina. También deberá tener en cuenta tiempos de secado más largos (al menos 6 - 8 horas).

Atención: En interiores de armarios y cajones, aplicar una sola capa con un paño.

Las superficies de madera tratadas con Aceite-Cera Rapid son fáciles de mantener. Quitar el polvo con escoba o aspirador. Para limpieza, mezclar Jabón Fluido Osmo con agua y fregar con un mocho ligeramente húmedo (¡no empapado!).

Para renovación y limpieza más intensa aplicar Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo, cuando sea necesario. Si desea un suelo más brillante, después de dejar secar el tratamiento, aplique una capa fina de Cera de Limpieza y Mantenimiento Osmo, y pule una vez seca.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Líquidos y vapores inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. - No fumar. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Atención



ELIMINACIÓN

Eliminar el resto de producto y empaquetar siguiendo normas locales (código de deshecho 08 01 11). Solo latas completamente vacías pueden ser recicladas.

TONOS DE COLOR

3232 Incoloro satinado

3262 Incoloro mate

TAMAÑOS DE LATA

0.75 L; 2.50 L; 10 L; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17